

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa trạm bơm chữa cháy

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Quy định số 07/QyĐ-NST ngày 27/03/2025 về việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Công ty Cổ phần Ngân Sơn có nhu cầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa trạm bơm chữa cháy của Công ty. Kính mời các quý Công ty, đơn vị có năng lực và nhu cầu cung ứng quan tâm gửi báo giá chi tiết cụ thể như sau:

1. Yêu cầu báo giá:

- Thời gian thực hiện: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh.
- Số lượng, nội dung công việc: Theo bảng kê đính kèm.

(Đơn giá đã bao gồm thuế theo quy định)

2. Hình thức, địa chỉ gửi báo giá:

Quý công ty gửi bản giấy về địa chỉ: Tổ mua sắm - Công ty Cổ phần Ngân Sơn, địa chỉ số 01, đường TS 1, KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

- Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Đinh Thành Huy - Thư ký Tổ mua sắm.
- Điện thoại: 0222.6263.679. Email: nganson@nganson.vn

3. Thời gian nhận báo giá:

Từ ngày ra thông báo đến trước 14h00 ngày 30/07/2026.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TMS.

TỔ MUA SẮM



Nguyễn Thị Lan Anh

PHỤ LỤC:

(Đính kèm Thông báo ngày 24/07/2026 của Tổ mua sắm)

STT	Loại phương tiện, hệ thống PCCC	Đơn vị tính	Số lượng	Khắc phục
I	Máy bơm dầu 75KW			
1	Rọ hút máy bơm dầu 75kW (ống DN125)	Cái	01	Thay mới rọ hút không giữ được nước phải mỗi khi chạy bơm
2	Bộ lọc nhiên liệu cho máy bơm dầu 75kW (K711-23-057)	Cái	01	Thay mới bộ lọc nhiên liệu
3	Kết nước giải nhiệt máy bơm dầu	Cái	01	Sục rửa thay nước làm mát, đảm bảo trao đổi nhiệt tốt
4	Dầu nhớt bôi trơn máy bơm dầu 75kW	lít	08	Thay mới dầu nhớt bôi trơn
5	Lọc dầu nhớt bôi trơn máy bơm dầu 75KW (26330-AX000)	Cái	01	Thay mới lọc dầu
6	Lọc gió máy bơm dầu 75KW (có hình ảnh kèm theo)	Cái	01	Đen bẩn sử dụng lâu ngày, (đề nghị thay mới)
II	Máy bơm dầu 90KW			
1	Rọ hút máy bơm dầu 90kW (ống DN125)	Cái	01	Thay mới rọ hút không giữ được nước phải mỗi khi chạy bơm
2	Bộ lọc nhiên liệu cho máy bơm dầu 90kW (CX0710B4)	Cái	01	Thay mới bộ lọc nhiên liệu
3	Kết nước giải nhiệt máy bơm dầu	Cái	01	Sục rửa thay nước làm mát, đảm bảo trao đổi nhiệt tốt
4	Dầu nhớt bôi trơn máy bơm dầu 90kW	lít	12	Thay mới dầu nhớt bôi trơn
5	Lọc dầu nhớt bôi trơn máy bơm dầu 90KW (26330-AX000)	Cái	01	Thay mới lọc dầu
6	Lọc gió máy bơm dầu 90KW (có hình ảnh kèm theo)	Cái	01	Đen bẩn sử dụng lâu ngày, (đề nghị thay mới)
III	Máy bơm điện 75KW			
1	Rọ hút máy bơm điện 75kW (ống DN125)	Cái	01	Thay mới rọ hút không giữ được nước phải mỗi khi chạy bơm
2	Khớp nối trục động cơ và trục trục đầu máy bơm điện 75kW	Bộ	01	Sửa chữa, thay mới
3	Sơn lại vỏ máy bơm điện 75W	Cái	01	Vỏ máy bơm điện 75kW bạc màu
IV	Máy bơm điện 90kW			
1	Rọ hút máy bơm điện 75kW (ống DN125)	Cái	01	Thay mới rọ hút không giữ được nước phải mỗi khi chạy bơm
2	Sơn lại vỏ máy bơm điện 75W	Cái	01	Vỏ máy bơm điện 75kW bạc màu
3	Gia công giá đỡ bơm điện 90kW	Cái	01	Giá đỡ ngắn, không đỡ hết bộ bơm
V	Trạm bơm			
1	Đèn xạc khăn cấp KENTOM (Độ sáng 1500 Lux)	Cái	01	Ắc quy hỏng chảy nước, đế nhựa vỡ, nút điều khiển hỏng (mua

STT	Loại phương tiện, hệ thống PCCC	Đơn vị tính	Số lượng	Khắc phục
				mới)
2	Chỉnh sửa hệ thống điện máy bơm bù 3kW	Cái	01	Bơm bù không tự rừng
3	Nhân công bảo dưỡng, sửa chữa	Gói	01	